

## VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola v Medzilaborciach ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9, ods.3, písm. a) zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja

### ponúka pre právnické a fyzické osoby na odpredaj

prebytočný hnutelný majetok:

#### 1. Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA COMBI

Dátum prvej evidencie vozidla: **25.10.2020**

Zdvihový objem valcov: **1289 cm<sup>3</sup>**

Výkon motora: **50kW**

Druh paliva: **benzín BA 95 N**

Farba: **modrá**

Počet najazdených kilometrov: **533 959**

Platná STK a EK: **STK do 30.01.2021 a EK do 1.12.2022**

Závady zistené počas obhliadky 01.12.2020 v STK Krásny Brod 204, 068 01 Medzilaborce

Lahké závady:

- projekčný systém stretávacieho alebo diaľkového svetlometu je mierne poškodený,
- upevnenia dielov nosnej konštrukcie chýbajú, sú uvoľnené,
- nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený,
- nárazník alebo zariadenie proti podbehnutiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky,
- niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu,

- kapota alebo veko motorového alebo batožinového priestoru je ľahko poškodené, deformované alebo narušené koróziou,
- niektorý ochranný kryt je uvoľnený alebo poškodený,
- niektoré dvere, závesy dverí, zámky dverí, kľučky alebo stúpič sú opotrebované,
- miesta určené pre opretie zdviháku sú poškodené natoľko, že nie sú spôsobilé plniť spoľahlivo svoju funkciu, ale vo výstroji vozidla sa nachádza iné zdvíhacie zariadenie umožňujúce bezpečné zdvihnutie za nepoškodené časti.

Vážne závady:

- parkovacia brzda nepôsobí na jednej strane nápravy,
- brzdny účinok parkovacej brzdy nedosahuje predpísanú hodnotu, je však vyšší ako 50 % predpísanej hodnoty,
- svetidlo/svetelný zdroj v prípade brzdových svetidiel s jediným svetelným zdrojom nefunguje,
- chybný svetelný zdroj osvetlenia zadnej tabuľky s evidenčným číslom s jediným svetelným zdrojom alebo v prípade systému s viacerými svetelnými zdrojmi sú všetky nefunkčné,
- poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkčnosti,
- prevádzkovateľ vozidla nezabezpečil zápis spájacieho zariadenia v doklade vozidla alebo tento zápis nebol správny, a pri predchádzajúcej technickej kontrole táto skutočnosť už bola zistená.

Záujemcovia o kúpu motorového vozidla sú povinní predložiť písomne cenovú ponuku v uzavretej obálke s označením „Cenová ponuka – ŠKODA FELICIA COMBI“ najneskôr do 04.01.2021 do 12.00 hod. na adresu SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce alebo osobne.

V Medzilaborciach 17.12.2020

Mgr. Jarmila Savčaková, v. r.  
riaditeľka SOŠ polytechnickej  
Andyho Warhola